



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0750

MAZDA 2

Третье поколение DJ

2014 –

Mazda CX-3(DK5) 2015-

Scion iA, 1.5i, 2015-




Защита 1.0750

Применяемость: *Mazda 2 (DJ), 1.5i, A, 2014 –
Mazda CX-3(DK5) 1.5D 105л.с., SkyActiv, 2015-
Scion iA, 1.5i, 2015-*

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
|-------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | Панель | 1.0750.00.6.003.857 | 1 | |
| 2 | Крышка | 1.0559.00.8.016.067 | 1 | |
| 3 | Болт | M6x25 | 8 | |
| 4 | Болт | M8x16 | 2 | |
| 5 | Болт | M8x25 | 2 | |
| 6 | Шайба | A6 | 8 | |
| 7 | Шайба | A8 | 14 | |
| 8 | Гровер | M8 | 4 | |
| 9 | Планка | СТП.6.006.037СБ | 2 | |
| 10 | Планка | СТП.6.006.038СБ | 2 | |
| 11 | Амортизатор 30 | | 2 | |

Схема сборки защиты картера и КПП.



Масса = 10 кг.

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить планки 10 в отверстия подрамника и наживить болты 5, позиция 1, рис.1.
3. Установить планки 9 в отверстия подрамника и наживить болты 5, позиция 2, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под установленные болты и закрепить спереди к раме радиатора болтами 3 либо штатным крепежом.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

09.08.2021