



3.1020

Honda Passport III 3.5i, A, 2019-

Honda Odyssey V 3.5i, A, 2017-

Honda Pilot III 3.5i, A, 2015-


Защита 3.1020

Применяемость: *Honda Passport III 3.5i, A, 2019-
Honda Odyssey V 3.5i, A, 2017-
Honda Pilot III 3.5i, A, 2015-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	3.1020.00.6.003.1216СБ	1	
2	Кронштейн	3.1020.00.6.005.414СБ	1	
3	Болт	M8x25	7	
4	Гайка самоконтр	M8	1	
5	Шайба	A8	8	
6	Гровер	M8	6	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
8	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.



Масса=7 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



Рис.1

1. Установить кронштейн 2 в отверстие подmotorной балки поз.1 болтом 3 и гайкой 4, рис.1.
2. Установить планки 7 в отверстия подрамника, поз.2, 3 и установить болты 3, рис.1.
3. Установить защиту пазами под болты 3 и к установленному кронштейну 2 болтами 3.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

11.06.2021